

Foto 1. Omissió de la nomenclatura de via en un punt de decisió

Foto 2. Senyal que dobla el nombre de línies permeses en un dels enllaços entre la C-14 i l'A-2.

Foto 3. Senyal de l'itinerari cap a l'Aeroport d'Alguaire en molt mal estat.

Foto 4. L'arbre s'interposa totalment en un senyal que indica direcció Balaguer.